

Neue Front für den Rettungswagen 2006 bis 2018 Sprinter 906 Facelift Umbau | ItsMarvin

https://www.youtube.com/watch?v=cMBm08m_aMI

In diesem Video wird ein Facelift-Umbau eines Mercedes Sprinter 906 von 2006 bis 2018 gezeigt. Der YouTuber erklärt die verschiedenen Schritte des Umbaus, einschließlich des Austauschs von Karosserieteilen und der Installation neuer Komponenten. Dabei werden sowohl technische Herausforderungen als auch die Kosten des Umbaus thematisiert.

Stichpunkte:

- Umbau eines Mercedes Sprinter 906 von 2006 bis 2018.
- Austausch von Karosserieteilen wie Motorhaube, Kotflügel und Stoßstange.
- Installation neuer Scheinwerfer und Kühlergrill.
- Diskussion über die Kosten des Umbaus und die verwendeten Teile.
- Technische Herausforderungen während des Umbaus werden angesprochen.

Quelle: ItsMarvin (itsmarvin)

Einstelldatum: 2019-02-20

Revision #1

Created 4 May 2026 05:35:23 by Admin

Updated 4 May 2026 05:35:23 by Admin